

# ThinkSystem テープ装置/バックアップ装置 スペック表

P/N	製品名	注記	インターフェース	フォーマット (HH:ハーフハイト)	最大容量 (GB・TB)※1		転送速度 (MB/S)※1	データ・カートリッジ の同梱数	クリーニング・ カートリッジの同梱数	同梱品
					非圧縮時	圧縮時				
<b>内蔵USBバックアップ装置</b>										
7T27A01501	ThinkSystem 内蔵RDX USB 3.0 ドライブ		USB 3.0	5.25型 HH	4TB		96	0	-	USB内蔵用ケーブル データカートリッジなし
<b>内蔵SASテープ装置</b>										
7T27A01502	ThinkSystem 内蔵 ハーフハイトLTO Gen6 SAS テープ・ドライブ		SAS	5.25型HH	2.5TB/6.2TB		160/400	0	1	クリーニング・カートリッジx1 SASシグナルケーブル
7T27A01503	ThinkSystem 内蔵 ハーフハイトLTO Gen7 SAS テープ・ドライブ		SAS	5.25型HH	6TB/15TB		300/750	0	1	クリーニング・カートリッジx1 SASシグナルケーブル

※1 圧縮時のデータ容量および転送速度は、非圧縮時の2倍になります。しかし、実際には多くの要因の影響をうけるので、2倍以下になることがあります。

● デバイス・ドライバーとファームウェアについてはこちらのWebサイトをご利用ください。(US)

Tape Files (index) - Software for tape drives and libraries

<https://datacentersupport.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT106116>

## ■データ・カートリッジ製品一覧

番号	品名	希望小売価格(税別)	対応ドライブ
7TP7A01604	ThinkSystem LTO6 2.5TB テープ・メディア・カートリッジ(1本)	28,000 円	7T27A01502
7TP7A01606	ThinkSystem LTO7 6TB テープ・メディア・カートリッジ(1本)	60,000 円	7T27A01503
7TP7A01601	ThinkSystem RDX 500GB カートリッジ(1本)	58,000 円	7T27A01501
7TP7A01602	ThinkSystem RDX 1TB カートリッジ(1本)	78,000 円	7T27A01501
7TP7A01603	ThinkSystem RDX 2TB カートリッジ(1本)	128,000 円	7T27A01501
7TP7A04318	ThinkSystem RDX 4TB カートリッジ(1本)	178,000 円	7T27A01501

## ■LTO Ultrium カートリッジとLTOテープ装置の互換性について

テープ・ドライブ	LTO Ultrium データ・カートリッジ				
	LTO8	LTO7	LTO6	LTO5	LTO4
LTO8ドライブ	読み取り/書き込み	読み取り/書き込み			
LTO7ドライブ		読み取り/書き込み	読み取り/書き込み	読み取り専用	
LTO6ドライブ			読み取り/書き込み	読み取り/書き込み	読み取り専用
LTO5ドライブ				読み取り/書き込み	読み取り/書き込み

## ■クリーニング・カートリッジ製品一覧

番号	品名	希望小売価格(税別)	対応ドライブ
00NA017	Ultrium クリーニング・カートリッジ L1UCC	7,900 円	7T27A01502/7T27A01503

## ●バックアップ・メディアの製品保証について

LTO データカートリッジやRDX カートリッジなどのバックアップ・メディア製品は消耗品扱いとなります。ただし1年間部品保証が適用されます。

## ●データ・カートリッジの使用法についてのガイドライン

次のガイドラインは、データを保護し、テープ・カートリッジおよびテープ・ドライブを長持ちさせることに有効です。

- ・ ドライブを使用しない場合は、テープ・カートリッジをドライブから取り出しておきます。
- ・ エラー・メッセージを繰り返し発生するテープ・カートリッジは、バックアップしてから廃棄します。  
(エラー情報はシステム・エラー・ログに入っています)
- ・ テープを覆っている、データ・カートリッジのドアを開けないでください。ドアは、ほこり、ちり、損傷からテープを保護しています。
- ・ テープに触れないでください。テープに触れることによってテープに物質が付着し、データ喪失の原因となります。
- ・ ロードおよびアンロードの問題を避けるために、カートリッジに貼る ラベルは1枚だけにします。複数枚のラベルを貼ったり、きちんと貼っていないと、ドライブ・ロード機構の妨害になる可能性があります。